



TUOTESELOSTE 1516

30.12.2008

## VÄRISILMÄ TALOMAALI

### **MAALITYYPPI**

Öljypitoinen, vesiohenteinen ulkomaali.

### **KÄYTTÖ**

Uudet ja aikaisemmin maalatut puuseinät sekä puiset aidat.

### **TEKNISET TIEDOT**

#### **Kuiva-ainepitoisuus**

N. 39 tilavuus-%

#### **Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 1300 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

#### **Käytännön riittoisuus**

höylä- ja sahalauta 5-8 m<sup>2</sup>/l

#### **Tiheys**

n. 1,3 g/ml

#### **Kuivumisaika, +23 °C / 50 % RH**

- kosketuskuiva
- päällemaalattavissa

1 tunnin kuluttua  
1 vuorokauden kuluttua

Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

#### **Kiilto**

Puolihimmeä, 4, (RT-luokitus).

#### **Ohenne, välineiden pesu**

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

#### **Värisävyt**

Perusmaalit 1 ja 3. Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

#### **Säänkestävyys**

Erittäin hyvä.

#### **Maalaustarvikeryhmä**

Maalaustarvikeryhmä 35.2.

### **KÄYTTÖOHJEET**

#### **Pinnan esikäsittely ja pohjamaalaus**

UUSI PUUPINTA: Käsittele pinta mahdollisimman pian pystytyksen jälkeen, mieluummin jo rakennuskesänä. Poista pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly. Pese homeiset pinnat Homepesuliuksella. Sivele pinta VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA. Pohjamaalaa sen jälkeen VÄRISILMÄ ULKOPOHJALLA.

**Pinnan esikäsittely ja pohjamaalaus**

**AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:**  
Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines ja nukkainen puu. Vanhan, paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Pese maalipinnat VÄRISILMÄ MAALARINPESULLA, homeiset pinnat Homepesuliuksella ja huuhtelee pinnat hyvin. Pohjusta paljaat puupinnat VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA ja pohjamaalaa VÄRISILMÄ ULKOPOHJALLA.

**METALLIOSAT:** Teräsharjaa ruostuneet kohdat ja pese lakkabensiinillä. Pohjamaalaa kaikki metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla.

**Maalaus**

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen. Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 -2 kertaan. Maalia voi tarvittaessa ohentaa 5-10 % vedellä.

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

**Varastointi**

Ei saa jäätyä.

