

MAALITYYPPI TEKNOLIN-PRIMER on puuta suojaavia aineita sisältävä alkydipohjamaali ulkona olevien puu-, lastulevy- yms. pintojen pohjamaalaukseen. Maalaustarvikeryhmä 14.1. Kiiltoryhmä 4.

KÄYTTÖ Puuseinät, ulko-ovet ym. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan dispersio- tai öljymaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus N. 60 tilavuus-%

Käytännön riittoisuus 8 - 10 m²/l

Tiheys n. 1,4 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- kosketuskuiva 6 h kuluttua
- päällemaalattavissa 1 vrk kuluttua
- 2 vrk kuluttua (+15°C)
- 3 vrk kuluttua (+5°C)

Maalattaessa TEKNOLIN-PRIMER-pintojen päälle dispersiomaaleja maalaustyö tehdään näiden maalien ohjeiden mukaan.

Ohenne, välineiden pesu TEKNOSOLV 1621

Kiilto Puolihimmeä

Värisävyt Valkoinen

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitely

Maalaamattomat pinnat tulee käsitellä mahdollisimman pian. Pinnat puhdistetaan irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä käsitellään tarvittaessa RENSA homepesuliuksella. Pinnat sivellään värittömällä WOODEX KYLLÄSTEELLÄ.

Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Tämän jälkeen pinnat pestään RENSA Maalarinpesuliuksella tai tarvittaessa RENSA Homepesuliuksella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaat puupinnat pohjustetaan värittömällä WOODEX KYLLÄSTEELLÄ.

TEKNOLIN PRIMER maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsitelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle.

Paljaat metallipinnat puhdistetaan irtoruosteesta, rasvasta ja liasta, teräsharjataan ja pohjamaalataan FERREXILLÄ.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään siveltimellä, maalausharjalla, telalla tai ruiskulla.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.
Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
