



TUOTESELOSTE 1518

21.12.2009

VÄRISILMÄ ULKOPOHJA

MAALITYYPPI

Alkydiöljymaali ulkona olevien puu-, lastulevy- yms. pintojen pohjamaalaukseen.

KÄYTTÖ

Maalamattomat puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan dispersio- tai alkydiöljymaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus

N. 60 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.

Käytännön riittoisuus

8-10 m²/l

Tiheys

1,4 g/ml

Kuivumisaika, +23 °C / 50 % RH

- kosketuskuiva
- päällemaalattavissa

6 h kuluttua

1 vrk kuluttua

2 vrk kuluttua (+15 °C)

3 vrk kuluttua (+5 °C)

Maalattaessa VÄRISILMÄ ULKOPOHJA -pintojen päälle dispersiomaaleilla tehdään maalaus näiden maalien ohjeiden mukaan.

Kiilto

Puolihimmeä, 4, (RT-luokitus)

Ohenne, välineiden pesu

VÄRISILMÄ HAJUTON LAKKABENSIINI

Värisävyt

Valkoinen

Varoitusmerkintä

Katso käyttöturvallisuustiedote.

HUOM! Itsesytymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Maalaustarvikeryhmä

Maalaustarvikeryhmä 14.1.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen

Maalaamaton puu tulee käsitellä mahdollisimman pian. Pinnat puhdistetaan irtonaisista puukuiluista, liasta ja pölystä. Mahdollinen home pestään pois homepesuliuksella. Pinnat pohjustetaan VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA. Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Tämän jälkeen pinnat pestään VÄRISILMÄ MAALARINPESULLA tai tarvittaessa Homepesuliuksella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaisiin puupintoihin sivellään VÄRISILMÄ POHJUSTETTA.

VÄRISILMÄ ULKOPOHJA maalataan ainoastaan yllä olevan esikäsitteilyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle.

METALLIOSAT: Teräsharjaa ruostuneet kohdat ja pese lakkabensiinillä. Pohjamaalaa kaikki metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään kertaan siveltimellä, maalausharjalla, telalla tai ruiskulla.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.